

NOIDUNGYEUCAUBAOGIA

CĐT điền thông tin về Hàng hóa/dịch vụ cụ thể. Ví dụ: Thiết bị A, Thiết bị B, Vận chuyển; Lắp đặt;...
 Điền thông tin khối lượng cần yêu cầu. Tối đa 4 số thập phân sau dấu '.' Ví dụ: 2.5992
 CĐT điền thông tin Đơn vị tính Ví dụ: Cái; Chiếc; Lăn...
 CĐT điền thông tin mô tả chi tiết thông số kỹ thuật cho hàng hóa/dịch vụ
 CĐT điền thông tin địa điểm thực hiện giao hàng/địa điểm thực hiện dịch vụ.
 CĐT điền thông tin
 CĐT điền thông tin

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
I	XE 49B 11-65 Nisan Uvan sản xuất năm 2008 (Cơ sở chính)						
1	Roan mặt máy	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		
2	Roan phốt máy	1	Bộ	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		
3	Két nước	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

4	Nhớt máy	6	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		
5	Lọc nhớt	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		
6	Nước làm mát	1	Chai	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 54 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng		
II	86A 00230 TOYOTA HILUX G (Bán tải) - Sản xuất năm 2014 (Cơ sở 1)						
1	Thay Bộ cu-pen phanh bánh xe trước (01 bộ 02 cu-pen chất liệu tổng hợp)	1	Bộ	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
2	Thay Bộ má phanh trước (1 bộ gồm 4 má phanh trước)	1	Bộ	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

3	Thay Rôtuyn ổn định hệ thống treo trước (Nhiều vật liệu)	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
4	Thay Rô-tuyn cân bằng treo trước (Nhiều vật liệu)	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
5	Thay Thanh gạt mưa bằng cao su có kèm khung thép bên phải	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
6	Thay Thanh gạt mưa bằng cao su có kèm khung thép bên trái	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
7	Thay Dây cu roa cao su hình chữ V	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
8	ThayẮc quy 12V 90AH	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

9	Thay Vòng bi ở trong hộp số	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
10	Thay Đĩa côn	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
11	Thay Bàn ép đĩa côn	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
12	Thay Càng cắt ly hợp	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
13	Thay Ốc giá đỡ của ly hợp (đường kính 12 mm)	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	
14	Thay Vòng bi T	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng	Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất

15	Thay Bạc đỡ cần số	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
16	Thay Phốt chặn đầu	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
17	Thay Bộ guốc phanh sau (1 bộ gồm 4 guốc phanh sau)	1	Bộ	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất
18	Thay Lưới chống chuột hệ thống điều hòa Fortuner, Hilux 2010-2015	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
19	Thay Lọc dầu	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
20	Thay Lọc nhiên liệu	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		

21	Thay Lõi lọc gió động cơ	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
22	Thay Nước rửa kính (chai 1L)	1	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
23	Thay Vòng đệm (thép)	4	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
24	Thay Dầu hộp số sàn GL-4 80W-90 (phuy 208L)	2.6	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
25	Thay Dầu vi sai GL-5 85W-90 (phuy 208L)	5.10	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
26	Thay Dầu hộp số tự động D-III (chai 1L)	2	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		

27	Thay Dầu phanh DOT 3 (0.5lít)	1.5	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
28	Thay Lọc gió điều hòa	1	Cái	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		
29	Thay dầu động cơ	6.9	Lít	Phụ tùng, linh kiện thay thế đảm bảo phù hợp để xe vận hành tốt	Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng (Cơ sở 1) Đại lộ Lê Duẩn, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng		

Handwritten signature
Handwritten signature